

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Privatbørnehaven Engvej

Inspektionsrapport

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 12



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Morten Schaumann

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0032 fra DNV-GL
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: mar 05, 2020

Rapportnr.: MS4695

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Herluf Trolles Vej 34 • DK-5220 Odense SØ • CVR-nr. 34 90 32 39

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Privatbørnehaven Engvej	Kunde nr.	79301177
Adresse	Engvej 29	Kontaktperson	Kirsten H Berger
Område		Telefon	30 80 70 72
Postnr./By	5230 / Odense M	E-mail	kontakt@evbh.dk

Inspektionsvilkår

Hovedinspektion

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporten kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Afhjulpne afvigelser siden sidste inspektion, er lukkede i vores system Playmapping, så de ikke længere fremgår af inspektionsrapporten.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt, og en faldkugletest er nødvendig, for at fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde. Kalibreret og verificeret udstyr skal her anvendes.

Certificeret legepladsinspektør




Morten Schaumann

Oversigt over beliggenhed

Privatbørnehaven Engvej (63751275)		Adresse: Engvej 29, Odense M. 5230			Side 3
Kontaktperson: Kirsten H Berger		E-mail: kontakt@evbh.dk		Telefon: 30 80 70 72	
Risikovurdering					
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Privatbørnehaven Engvej (63751275)

Adresse: Engvej 29, Odense M. 5230



Redskabsoversigt



Redskabstype: Legesystem/Legesystem - Store børn 4-8 år
Producent redskabstype: KPL201201
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Hængekøjer 3 stk
Redskabstype: Legepladsudstyr
Producent: BOS A/S

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Legehus
Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus
Producent: Bygningsrenovering Odense

Åbne
problemstillinger: 0



Redskabstype: Kollektiv lege/Legefunktion
Producent: Copla Legepladser Aps

Åbne
problemstillinger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Fodboldbane
 Redskabstype: Sports udstyr/Fodboldbane
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 0




Navn: Sandkasse
 Redskabstype: Kollektiv lege/Diverse (Specificeret i navnefelt)

Åbne
 problemstillinger: 0



Redskabstype: Kollektiv lege/Legefunktion
 Producent: Copla Legepladser Aps

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Balancebom
 Redskabstype: Balance/motorik/Balancebom
 Producent redskabstype: KPL819
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Gyngestativ viking leg Buglo
 Redskabstype: Gynges/Type 1 - Gynges - en rotationsakse

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Ø-hop - 4 cm
 Redskabstype: Balance/motorik/Trædesten
 Producent redskabstype: M87402
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Junior Spica
 Redskabstype: Roterende redskaber/Diverse lave roterende redskaber
 Producent redskabstype: ELE400158
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Gøgeunge
Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktvippe - 1 vipperetning
Producent redskabstype: M155P
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
problemstillinger: 0

Redskab - Legepladsudstyr/Legesystem/Legesystem - Store børn 4-8 år Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Redskabsnr.: 63751275.24
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: KOMPLAY/KPL201201
Installationsdato: jun 01, 2019
Materiale: Kunststof

Højde: 2.440 mm
Bredde: 3.030 mm
Dybde: 3.170 mm
Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsareal: 6.630 x 5.890 mm (39,05 m²)
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Hængekøjer 3 stk, Legepladsudstyr Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Hængekøjer 3 stk
Redskabsnr.: 63751275.25
Producent: BOS A/S
Installationsdato: dec 31, 2019
Materiale: Robinia

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus
Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Legehus
Producent: Bygningsrenovering Odense
Installationsdato: jul 01, 2015
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legefunktion
Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Producent: Copla Legepladser Aps
Installationsdato: jul 01, 2015
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Fodboldbane, Legepladsudstyr/Sports udstyr/Fodboldbane
Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Fodboldbane
Producent: Ukendt
Forventet levetid: dec 31, 2020
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Sandkasse, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Diverse (Specificeret i navnefelt)
Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Sandkasse
Installationsdato: jul 01, 2015
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legefunktion Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Producent: Copla Legepladser Aps
Installationsdato: jul 01, 2015
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Balancebom, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Balancebom Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Balancebom
Redskabsnr.: 79301177.21
Serienummer: KPL819
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: KOMPLAY/KPL819
Materiale: Stål/træ

Højde: 420 mm
Bredde: 100 mm
Dybde: 3.000 mm
Max. fri faldhøjde: 420 mm
Sikkerhedsareal: 6.000 x 3.100 mm (18,60 m²)
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Gyngestativ viking leg Buglo, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse
Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Gyngestativ viking leg Buglo
Redskabsnr.: 3005
Installationsdato: jul 01, 2015
Levetid: 10
Materiale: Stål

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Ø-hop - 4 cm, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Trædesten
Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Ø-hop - 4 cm
Redskabsnr.: 79301177.22
Serienummer: M87402
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: CITYLIFE/M87402
Materiale: Kunststof/Stål
Højde: 300 mm
Bredde: 280 mm
Dybde: 280 mm
Max. fri faldhøjde: 300 mm
Sikkerhedsareal: 3.280 x 3.280 mm (10,76 m²)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Junior Spica, Legepladsudstyr/Roterende redskaber/Diverse lave roterende redskaber

Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Junior Spica
Redskabsnr.: 79301177.18
Serienummer: ELE400158
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ELEMENTS/ELE400158
Materiale: Kunststof/Stål
Højde: 1.000 mm
Bredde: 400 mm
Dybde: 400 mm
Max. fri faldhøjde: 1.030 mm
Sikkerhedsareal: 3.400 x 3.400 mm (11,56 m²)
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Gøgeunge, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning

Beliggenhed - Privatbørnehaven Engvej

Navn: Gøgeunge
Redskabsnr.: 79301177.20
Serienummer: M155P
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M155P
Materiale: Kunststof/Stål
Højde: 860 mm
Bredde: 1.640 mm
Dybde: 1.400 mm
Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsareal: 3.400 x 4.280 mm (14,55 m²)
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Acceptabel	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinneben og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5